


Spannungen

Druck-Zug-Spannung	$\sigma = \frac{F}{A}$	Räumlicher Spannungszustand	$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{pmatrix}$ $\tau_{ij} = \tau_{ji}$
Torsionsspannung	$\tau = \frac{M_T}{W_T} = \frac{M_T}{I_T} r$	Ebener Spannungszustand	$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{pmatrix}$
Schubspannung	$\tau_z = \frac{Q_z \cdot S_y^*}{I_y \cdot t(z)}$ $S_y^* = \int z dA$	Hauptspannungen	$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_y + \sigma_z}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_y - \sigma_z}{2}\right)^2 + \tau_{zy}^2}$ $\tan 2\varphi^* = \frac{2\tau_{zy}}{\sigma_y - \sigma_z}$
Biegespannung	$\sigma_z = \frac{M_z}{W_z} = \frac{M_z}{I_z} y$ $\sigma_y = \frac{M_y}{W_y} = \frac{M_y}{I_y} z$ $M_z = N_x \cdot e_y$ $M_y = N_x \cdot e_z$	Transformation	$\sigma_\xi = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi$ $\sigma_\eta = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\varphi - \tau_{xy} \sin 2\varphi$ $\tau_{\xi\eta} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi$ 

Dehnung/Verzerrung

Dehnung	$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$ $\varepsilon = \frac{\partial u}{\partial x} \quad \varepsilon = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \varepsilon = \frac{\partial w}{\partial z}$	DGL der Verschiebung	$EA \cdot u' = N(x) + (\alpha \cdot \Delta T_x)'$
		DGL der Biegelinie	$EIw'' = -M(x)$ $EIw''' = -Q(x)$ $EIw'''' = q(x)$
Verschiebung	$u = \Delta l$	Längenänderung	$\Delta l = \frac{F \cdot l_0}{E \cdot A}$
Schubmodul	$G = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad G = \frac{\tau}{\tan \alpha}$	Verzerrungstensor	$\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \frac{1}{2}\gamma_{xz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{yx} & \varepsilon_y & \frac{1}{2}\gamma_{yz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{zx} & \frac{1}{2}\gamma_{zy} & \varepsilon_z \end{pmatrix}$ $\gamma_{xy} = \gamma_{yx} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$ $\gamma_{yz} = \gamma_{zy} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}$ $\gamma_{zx} = \gamma_{xz} = \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}$
Elastizitätsmodul	$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$		
Poissonzahl	$\nu = -\frac{\Delta d/d}{\Delta l/l}$		
Transformation	$\varepsilon_\xi = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2} \cos 2\varphi + \gamma_{xy} \sin 2\varphi$ $\varepsilon_\eta = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} - \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2} \cos 2\varphi - \gamma_{xy} \sin 2\varphi$ $\gamma_{\xi\eta} = -\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2} \sin 2\varphi + \gamma_{xy} \cos 2\varphi$		

Flächenträgheitsmoment

Flächenträgheitsmoment (Axial)	$I_y^* = I_y + z_s^2 \cdot A$ $I_z^* = I_z + y_s^2 \cdot A$	Flächenträgheitsmoment (Polar)	$I_p = I_y + I_z = \int r^2 dA$
Flächenträgheitsmoment (Biaxial)	$I_{yz}^* = I_{yz} - y_s z_s \cdot A$	Widerstandsmoment	$W_y = \frac{I_y}{e_z}$ $W_z = \frac{I_z}{e_y}$ $e_z, e_y = \text{Abstand bis Schwerpunkt}$
Haupt-Flächenträgheitsmoment	$I_{1/2} = \frac{I_y + I_z}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2}$ $\tan(2\alpha^*) = \frac{2I_{yz}}{I_y - I_z}$		
Transformation	$I_\eta = \frac{I_y + I_z}{2} + \frac{I_y - I_z}{2} \cos 2\varphi + I_{yz} \sin 2\varphi$ $I_{\xi\eta} = -\frac{I_y - I_z}{2} \sin 2\varphi + I_{yz} \cos 2\varphi$ $I_\xi = \frac{I_y + I_z}{2} - \frac{I_y - I_z}{2} \cos 2\varphi - I_{yz} \sin 2\varphi$		





Doppelbiegung

Schiefe Biege und Normalspannung	$\sigma_{(y,z)} = \frac{N}{A} + \frac{(M_y \cdot I_z - M_z \cdot I_{yz}) \cdot z - (M_z \cdot I_y - M_y \cdot I_{yz}) \cdot y}{I_y \cdot I_z - (I_{yz})^2}$ $I_{yz} = 0$ (Wenn das System in einer Achse symmetrisch ist)		
Spannungsnulllinie Koordinaten	$y_0 = \frac{N \cdot I_z}{A \cdot M_z}$ $z_0 = -\frac{N \cdot I_y}{A \cdot M_y}$	Neigung der Spannungsnulllinie	$\tan(\beta_0) = \frac{M_z \cdot I_y}{I_z \cdot M_y}$ Winkel ab positiver y-Achse (Gegenuhrzeigersinn)
Vergleichsspannungen	Normalspannungshypothese (NSH): Rankine $\sigma_v = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$ Schubspannungshypothese (SSH): Tresca $\sigma_v = \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}$ Gestaltänderungsenergiehypothese (GEH): Von Mises $\sigma_v = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y + 3\tau_{xy}^2}$		


Schubspannung infolge Querkraft und Torsion

Schubspannung infolge Querkraft	$\tau_z = \frac{Q_z \cdot S_y^*}{I_y \cdot t}$	Statisches Moment (Erstes Flächenmoment)	$S_y^* = A^* \cdot z^*$ $S_z^* = A^* \cdot y^*$
Schubspannung infolge Torsion (Geschlossene Querschnitte)	$\tau = \frac{M_T}{2 \cdot t \cdot A_m}$	Torsionsträgheitsmoment (Geschlossene Querschnitte)	$I_T = \oint \frac{ds}{t}$ $\oint \frac{ds}{t} = \frac{l_1}{t_1} + \frac{l_2}{t_2} + \dots$
Schubspannung infolge Torsion (Offene Querschnitte)	$\tau = \frac{M_T}{I_T} t$	Torsionsträgheitsmoment (Offene Querschnitte)	$I_T = \beta \sum \frac{1}{3} h \cdot t^3$
Verdrehwinkel	$\varphi = \frac{M_T \cdot l}{G \cdot I_T}$	Scherwinkel / Verdrillung	$\vartheta = \frac{\varphi}{l}$

Knickung

Euler'sche Knicklast	$F_{krit} = \frac{\pi^2 EI}{\ell_k^2}$	DGL der Knickung	$w'''' + \lambda^2 w'' = 0$ $\lambda^2 = \frac{F}{EI}$ $w = A \cos \lambda x + B \sin \lambda x + C \lambda x + D$
Euler Fall 1. 	Euler Fall 2. 	Euler Fall 3. 	Euler Fall 4. 







Kernfläche

Kernpunkte	$y_k = -\frac{i_z^2}{y_0}$ $z_k = -\frac{i_y^2}{z_0}$	Trägheitsradius	$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}$ $i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}}$
y_0 ; z_0 Abstand zwischen Schwerpunkt des Systems und Nulllinie			
			








Randbedingungen

Lager	Geometrische Randbedingung		Statische Randbedingung	
Fest-/Loslager 	$w = 0$	$w' \neq 0$	$M = 0$	$Q \neq 0$
Einspannung 	$w = 0$	$w' = 0$	$M \neq 0$	$Q \neq 0$
Freies Ende 	$w \neq 0$	$w' \neq 0$	$M = 0$	$Q = 0$
Parallelführung 	$w \neq 0$	$w' = 0$	$M \neq 0$	$Q = 0$

Flächenträgheitsmoment Tabelle

Querschnitt	A	I_y	I_z	I_{yz}	W_y	W_z
	$A = bh$	$I_y = \frac{bh^3}{12}$	$I_z = \frac{hb^3}{12}$	$I_{yz} = 0$	$W_y = \frac{bh^2}{6}$	$W_z = \frac{hb^2}{6}$
	$A = \frac{1}{2}bh$	$I_y = \frac{bh^3}{36}$	$I_z = \frac{bh}{36}(b^2 - ba + a^2)$	$I_{yz} = \frac{bh^2}{72} \cdot (2a - b)$	$W_y = \frac{I_y \cdot 2}{b}$	$W_z = \frac{I_z \cdot 2}{h}$
	$A = \frac{\pi d^2}{4}$	$I_y = \frac{\pi d^4}{64}$	$I_z = \frac{\pi d^4}{64}$	$I_{yz} = 0$	$W_y = \frac{\pi d^3}{32}$	$W_z = \frac{\pi d^3}{32}$
	$A = \frac{\pi r^2}{2}$	$I_y = 0,110 \cdot r^4$	$I_z = \frac{\pi}{8}r^4$	$I_{yz} = 0$	$W_o = 0,191r^3$ $W_u = 0,259r^3$	$W_z = \frac{\pi}{8}r^3$
	$A = 2\pi R_m t$	$I_z = \pi R_m^3 t$	$I_z = \pi R_m^3 t$	$I_{yz} = 0$	$W_y = \pi R_m^2 t$	$W_z = \pi R_m^2 t$
	$A = \pi ab$	$I_y = \frac{\pi}{4}ab^3$	$I_z = \frac{\pi}{4}ba^3$	$I_{yz} = 0$	$W_y = \frac{\pi}{4}ab^2$	$W_z = \frac{\pi}{4}ba^2$

Torsionsträgheitsmoment Tabelle

Querschnitt	I_T	W_T	Profilform	
	$I_T = 2\pi R_m^3 t$	$W_T = 2\pi R_m^2 t$		
	$I_T = \frac{\pi R^4}{2}$	$W_T = \frac{\pi R^3}{2}$		
	$I_T = \beta \sum \frac{1}{3} h \cdot t^3$	$W_T = \frac{1}{3} \sum \frac{ht^3}{t_{max}}$	